

**KBBL**

KBBL Wijhe B.V. lokatie Wijhe

Industrieweg 16

8131 VZ Wijhe

Telefoon: 0570-523234

email: lab@kbbi.nl

Laboratorium waar het onderzoek is  
uitgevoerd

*Nummer en datum rapport*

Analysecertificaat voor

Rapportnummer: 0123456789 op 16/01/2015

**Uw bedrijfsnaam / opdrachtgever**

Straatnaam en nr.

Postcode Plaatsnaam

Projectcode:

*Omschrijving lokatie monstername*

Referentie: lokatie

Code:

*Nummer rapport*

0123456789 - pagina 1 van 2

Ordercode	150101-001	150101-001	150101-001
KBBL monstercode	150101-001-01M	150101-001-02M	150101-001-03M
Klantcode			
Omschrijving	Tappunt A	Tappunt B	Tappunt C
Monstername datum	01/01/2015, 10:34	01/01/2015, 10:35	01/01/2015, 10:36
Datum ontvangst	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015
Datum aanvang onderzoek	02/01/2015, 7:59	02/01/2015, 7:59	02/01/2015, 7:59
Monster type	leidingwater koud	leidingwater koud	leidingwater koud
Monstersoort	Keukenkraan	Keukenkraan	Wastafel
Temp na 1 liter °C	15.6	19.1	22.1
Temp constant °C	11.6	14.2	18.3
Temp WW max °C			
Opmerking C-mark			
1. Q Legionella species kve/liter conform NEN 6265 (ML/WO/09)	1.900	< 100	900
2. Monstervolume ml	250	250	250
3. Q Legionella typering eigen methode (ML/WO/12)	pneumophila serotype 1		pneumophila serotype 1
4. Beoordeling vlgs. drinkwaterbesluit norm = < 100 kve/liter	voldoet niet	voldoet	voldoet niet

*Monsterpuntomschrijving*
*Eindoordeel*

Q = RvA L239, Q2 RvA L602, CM = C-mark, UQ1 = uitbested RvA L053. U = uitbested onderzoek. \* = indicatieve waarde. \*\* = analyses niet binnen gestelde tijd ingezet, hierdoor is het resultaat minder betrouwbaar. \*\*\* micro-organismen aanwezig/gram. \*\*\*\* Monsternamedatum ontbreekt. De resultaten hebben alleen betrekking op het geanalyseerde monster. Het analysecertificaat mag niet anders dan in z'n geheel gereproduceerd worden.

Mw. M. Pelgrim Hoofd Laboratorium

0123456789 - pagina 2 van 2

*Nummer rapport*